


 Aviocesar IPS S.A.S. Solo Nuestros Aviones Reciben más atención que usted...								PROGRAMA HARD TIME (REMOCION POR TIEMPO VIDA LIMITE Y/O TIEMPO PARA OVERHAUL)		MATRICULA:	HK 2747	FECHA Y HORA ULTIMO ACESO		1/08/2026 9:30	
										MODELO:	PA 31-350				
										SERIE NUMERO:	31-8152201				
										TIEMPO T. AVION	7765:58				
										MOTOR 1 T.T.	4616:08	HELCE: #1	1228:53		
										MOTOR 2 T.T.	4616:08	HELICE:#2	1228:53		
										FECHA ACTUAL:	1-ago.-26				
ITEMS	DESCRIPCION	REF.	PARTE No.	SERIE No.	TRABAJO A REALIZAR	HORAS	DIAS	HORAS ACF	HORAS COMP	FECHA	HORAS	FECHA	HORAS	DIAS	OT ARCHIVO CUMPLIMIENTO
1	Altímetro No. 1	RAC 4.2.4.6.	5934PAD-1	R7223	Prueba		730	7590:03		21-ago.-25		21-ago.-27		380	Aviocesar AVI-2025-056- (AST-FDB-2025-100)
2	Altímetro No. 2	RAC 4.2.4.6.	5934PAD-1	479449	Prueba		730	7590:03		21-ago.-25		21-ago.-27		380	Aviocesar AVI-2025-056- (AST-FDB-2025-100)
3	Balancines válvulas motor #1	M.S. Tabla III-1 B.17	67113		Inspeccion	1000:00		7590:03		15-sep.-25	8590:03		824:05		Aviocesar OT AVI-2025-058
4	Balancines válvulas motor #2	M.S. Tabla III-1 B.17	67113		Inspeccion	1000:00		7590:03		15-sep.-25	8590:03		824:05		Aviocesar OT AVI-2025-058
5	Batería ELT		452-0222	392741-002	Reemplazo		1825	6902:40		27-ene.-22		26-ene.-27		175	Aviocesar OT 2747-0650 - NR-0533-B
6	Batería, caja y cables	M.S. Tabla III-1 E.05	G-246	G-02965739	Inspeccion		30	7756:13		23-jul.-26		22-ago.-26		21	Aviocesar OT AVI-2026-105
7	Bodega delantera	Acf AD 2009-13-06R1 (e)(2)	649368-10		Inspeccion	100:00		7688:18		24-ene.-26	7788:18	22:20			Aviocesar OT AVI-2026-085
8	Bodega delantera	Acf AD 2009-13-06 (e)(1)			Reemplazo	1000:00		7109:55		24-nov.-23	8109:55		343:57		Aviocesar OT 2747-0703
9	Bomba eléctrica de combustible Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.34	62E22581		Overhaul	1800:00		6174:40		30-nov.-18	7974:40		208:42		Aviocesar OT 2747-0353 NR 0387-B
10	Bomba eléctrica de combustible Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.34	62E22581		Overhaul	1800:00		6174:40		30-nov.-18	7974:40		208:42		Aviocesar OT 2747-0353 NR 0387-B
11	Bomba hidráulica Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.37	1213HBG310	0G4-0222	Overhaul	1800:00		6802:50	0:00:00	17-mar.-22	8602:50		836:52		Aviocesar OT 2747-0619, NR 0517-B
12	Bomba hidráulica Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.37	1213HBG310A	10059	Overhaul	1800:00		7220:15	0:00:00	8-abr.-24	9020:15		1254:17		Aviocesar OT 2747-0733, NR 0567-B
13	Bomba mecánica de combustible Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.34	RG9080J7A/M	C-7090	Overhaul	1800:00		7590:03		1-ago.-25	9390:03		1624:05		Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)
14	Bomba mecánica de combustible Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.34	RG9080J4A/M	C-5882	Overhaul	1800:00		7590:03		1-ago.-25	9390:03		1624:05		Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)
15	Bomba vacío motor #1	M.S. Tabla III-1 B.40	RAP215CC	A60698	Overhaul	1000:00		7590:03		1-ago.-25	8590:03		824:05		Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)
16	Bomba vacío motor #2	M.S. Tabla III-1 B.40	216CW	B39302	Overhaul	1000:00		7342:28		9-sep.-24	8342:28		576:30		Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)
17	Brazo arrastre NLG	Piper S/L 1088			Inspeccion	500:00		7371:18		19-nov.-24	7871:18		105:20		Aviocesar OT AVI-2024-010
18	Brazo retracción MLG	Piper S/L 1092D			Inspeccion	200:00		7699:00		10-feb.-26	7899:00		133:02		Aviocesar OT AVI-2026-088
19	Brazo retracción MLG	Piper S/L 1092D	42042-002		Reemplazo	6000:00		6001:05		17-feb.-18	12001:05		4235:07		Aviocesar OT 2747-0281
20	Brújula	RAC 4.2.4.8.	AN05-15-15	2747	Compensación		730			11-jul.-25		11-jul.-27		340	Aviocesar OT AVI-2025-050 (O.S. 01-07-2023)
21	Cable selector tren de aterrizaje	M.S. Tabla III-1 G.24	55416-02		Reemplazo	4000:00	3650	7310:58		6-jul.-24	11310:58	4-jul.-34	3545:00	2853	Aviocesar OT 2747-0754
22	Celdas de combustible	M.S. Tabla III-1 F.24			Inspeccion		730	7590:03		20-ago.-25		20-ago.-27		379	Aviocesar OT AVI-2025-056
23	Certificado de Matriculación			R0011507	Reemplazo		IAW Contrato explotación			19-dic.-22					Carpeta Técnica
24	Cilindro de Oxígeno	M.S. Tabla III-1 D.29	DOT-3HT	618808A	Pba Hidrostática		1095	5750:25				inoperativo			Aviocesar OT 2747-0179, NR 0173-B
25	Cilindro de Oxígeno	M.S. Tabla III-1 D.29	DOT-3HT	618808A	Reemplazo		8760			1-jul.-98		25-jun.-22			sistema inoperativo
26	Conexiones flexibles ventilación tanques combustible	M.S. Tabla III-1 F.26			Reemplazo		1825	6633:10		8-abr.-23		6-abr.-28		605	Aviocesar OT 2747-0563
27	Constancia Antinarcóticos				Reemplazo		365			19-sep.-25		19-sep.-26		48	Carpeta Técnica
28	ELT	RAC 4.2.2.4.e.3	453-5012-730	10088	Prueba		365	7640:03		27-nov.-25		27-nov.-26		116	Aviocesar OTAVI-2025-070-SLT-2025-031
30	Extintor solkaflam	RAC 4.2.5.5.c			Inspeccion		365	7590:03		15-sep.-25		15-sep.-26		44	Aviocesar OTAVI-2024-063 (NR-0110)
31	Extintor solkaflam	RAC 4.2.5.5.c		0,06	Recarga		1825	6144:05		25-ago.-23		23-ago.-28		742	Aviocesar OT 2747-0691
32	Filtro de indicadores de presión manifold	M.S. Tabla III-1 D.17	754 817		Reemplazo	500:00		7420:00		26-ene.-25	7920:00		154:02		Aviocesar OT AVI-2025-019
33	Filtro y Vaso filtro de combustible	M.S. Tabla III-1 F.20			Limpieza		90	7736:43		24-jul.-26		22-oct.-26		81	Aviocesar OT AVI-2026-094
34	Filtro de aire en línea del sistema de presión (filtro inline) Motor #1		2J4- 6 754929		Reemplazo	500:00	365	7590:00		22-sep.-25	8090:00	22-sep.-26	324:02	51	Aviocesar OT AVI-2025-060

 PROGRAMA HARD TIME (REMOCION POR TIEMPO VIDA LIMITE Y/O TIEMPO PARA OVERHAUL)										MATRICULA:		HK 2747		FECHA Y HORA ULTIMO ACEESO		1/08/2026 9:30	
MODELO:		PA 31-350															
SERIE NUMERO:		31-8152201															
TIEMPO T. AVION		7765:58															
MOTOR 1 T.T.		4616:08		HELCE: #1	1228:53												
MOTOR 2 T.T.		4616:08		HELICE:#2	1228:53												
FECHA ACTUAL:		1-ago.-26															
ITEMS																	
DESCRIPCION		REF.	PARTE No.	SERIE No.	TRABAJO A REALIZAR	INTERVALO		HORAS CUMPLIMIENTO		PROX. CUMPLIMIENTO		TIEMPO REMANENTE		OT ARCHIVO CUMPLIMIENTO			
35	Filtro de aire en linea del sitema de presion (filtro Inline) Motor #2		2J4- 6 754929		Reemplazo	500:00	365	7590:00		22-sep.-25	8090:00	22-sep.-26	324:02	51	Aviocesar OT AVI-2025-060		
36	Governador helice #1	M.S. Tabla III-1 B.58	F6-11A	6478UJ	Overhaul	2400:00		7590:03		8-ago.-25	9990:03		2224:05		Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)		
37	Governador helice #2	M.S. Tabla III-1 B.58	F8-24-L	D3149TJ	Overhaul	2400:00		7590:03		8-ago.-25	9990:03		2224:05		Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)		
38	Helice #1	M.S. Tabla III-1 A.13.	HC-E3YR-2ATF	DJ-12196B	Overhaul	2400:00	2190	6537:05		1-oct.-20	8937:05	30-sep.-26	1171:07	59	Aviocesar OT 2747-0534 (GPS-0375)		
39	Helice #2	M.S. Tabla III-1 A.13.	HC-E3YR-2ALTf	DJ-12198B	Overhaul	2400:00	2190	6537:05		1-oct.-20	8937:05	30-sep.-26	1171:07	59	Aviocesar OT 2747-0534 (GPS-0374)		
40	Inspeccion Tecnica Anual	RAC 4.2.4.5			Renovacion		365	7388:08		30-nov.-25		30-nov.-26		119	Carpeta Tecnica		
41	Inyectores de combustible	Eng AD 2015-19-07			Inspeccion	100:00		7688:18		22-sep.-25	7788:18		22:20		Aviocesar OT AVI-2026-085		
42	Licencia estacion de radio	RAC 4.14.1.11.2.2			Vigencia		1825			24-ago.-15					Carpeta Tecnica		
43	Lineas de Alta y Baja presion de oxigeno	M.S. Tabla III-1 D.29			Inspeccion	300:00	365	5159:18		26-ene.-20		inoperativo			Aviocesar OT 2747-0529		
44	Lineas flexibles de aceite Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.07			Reemplazo	1000:00	2920	7590:03		15-sep.-25	8590:03	13-sep.-33	824:05	2562	Aviocesar OT AVI-2025-059		
45	Lineas flexibles de aceite Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.07			Reemplazo	1000:00	2920	7590:03		15-sep.-25	8590:03	13-sep.-33	824:05	2562	Aviocesar OT AVI-2025-059		
46	Lineas flexibles de combustible Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.32			Reemplazo	1800:00	1825	7590:03		15-sep.-25	9390:03	14-sep.-30	1624:05	1483	Aviocesar OT AVI-2025-059		
47	Lineas flexibles de combustible Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.32			Reemplazo	1800:00	1825	7590:03		15-sep.-25	9390:03	14-sep.-30	1624:05	1483	Aviocesar OT AVI-2025-059		
48	Lineas flexibles hidraulicas Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.38			Reemplazo	1000:00	2920	7590:03		15-sep.-25	8590:03	13-sep.-33	824:05	2562	Aviocesar OT AVI-2025-059		
49	Lineas flexibles hidraulicas Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.38			Reemplazo	1000:00	2920	7590:03		15-sep.-25	8590:03	13-sep.-33	824:05	2562	Aviocesar OT AVI-2025-059		
50	Lineas flexibles neumaticas Fuselaje y alas.	M.S. Tabla III-1 E.38			Pba Presion		1825	7590:03		15-sep.-25		14-sep.-30		1483	Aviocesar OT AVI-2025-059		
51	Lineas flexibles neumaticas Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.52			Reemplazo	1800:00	1825	7590:03		15-sep.-25	9390:03	14-sep.-30	1624:05	1483	Aviocesar OT AVI-2025-059		
52	Lineas flexibles neumaticas Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.52			Reemplazo	1800:00	1825	7590:03		15-sep.-25	9390:03	14-sep.-30	1624:05	1483	Aviocesar OT AVI-2025-059		
53	Magneto dual motor #1	M.S. Tabla III-1 B.27	10-682910-13	J091092	Overhaul	1800:00	4380	7590:03	3:00	1-ago.-25	9387:03	29-jul.-37	1621:05	3958	Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)		
54	Magneto dual motor #1	X42003 Par. 6-1	10-682910-13	B289710G	Inspeccion	500:00		7590:03	3:00	1-ago.-25	8087:03		321:05		Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)		
55	Magneto dual motor #2	M.S. Tabla III-1 B.27	10-682910-13	B000823	Overhaul	1800:00	4380	7590:03	3:00	1-ago.-25	9387:03	29-jul.-37	1621:05	3958	Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)		
56	Magneto dual motor #2	X42003 Par. 6-1	10-682910-13	B000823	Inspeccion	500:00		7590:03	3:00	19-ene.-24	8087:03		321:05		Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)		
57	Manguera de combustible	AD 2016-08-18 (Piper S/B 1257A)			Inspeccion	100:00		7688:18		24-ene.-26	7788:18		22:20		Aviocesar OT AVI-2026-085		
58	Montantes de caucho motor #1	M.S. Tabla III-1 B.47	94011-02		Reemplazo	500:00		7590:03		15-sep.-25	8090:03		324:05		Aviocesar OT AVI-2025-058		
59	Montantes de caucho motor #2	M.S. Tabla III-1 B.47	94011-02		Reemplazo	500:00		7590:03		15-sep.-25	8090:03		324:05		Aviocesar OT AVI-2025-058		
60	Arranque Motor # 1		MHB-4018	4K000148	Overhaul	1800:00		7590:03		12-ago.-25	9390:03		1624:05		Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)		
61	Arranque Motor # 2		MHB-4014	3K000052	Overhaul	1800:00		7590:03		12-ago.-25	9390:03		1624:05		Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)		
62	Motor #1	M.S. Tabla III-1 B.59	TIO-540-J2BD	L-7944-61A	Overhaul	1800:00	4380	7590:03	3:00	28-jul.-25	9387:03	25-jul.-37	1621:05	3954	Aeroreparacion Ltda OT 870 (Avio- OT AVI-2025-058)		
63	Motor #2	M.S. Tabla III-1 B.59	LTIO-540-J2BD	RL-1736-68A	Overhaul	1800:00	4380	7590:03	3:00	6-ago.-25	9387:03	3-ago.-37	1621:05	3962	Aeroreparacion Ltda OT 871 (Avio- OT AVI-2025-058)		
64	Peso y Balance TAXI	RAC 4.6.3.19			Actualizar		1096	7197:45		9-mar.-24		10-mar.-27		219	OT 2747-0732		



MATRICULA:	HK 2747	FECHA Y HORA ULTIMO ACEESO		1/08/2026 9:30
MODELO:	PA 31-350			
SERIE NUMERO:	31-8152201			
TIEMPO T. AVION	7765:58			
MOTOR 1 T.T.	4616:08	HELCE: #1	1228:53	
MOTOR 2 T.T.	4616:08	HELICE:#2	1228:53	
FECHA ACTUAL:	1-ago.-26			

Rev 24, Junio23,2016

 Aviocesar IPS S.A.S. Solo Nuestros Aviones Reciben más atención que usted...! PROGRAMA HARD TIME (REMOCION POR TIEMPO VIDA LIMITE Y/O TIEMPO PARA OVERHAUL)						MATRICULA:		HK 2747		FECHA Y HORA ULTIMO ACEESO		1/08/2026 9:30				
MODELO:		PA 31-350														
SERIE NUMERO:		31-8152201														
TIEMPO T. AVION		7765:58														
MOTOR 1 T.T.		4616:08		HELCE: #1		1228:53										
MOTOR 2 T.T.		4616:08		HELICE:#2		1228:53										
FECHA ACTUAL:		1-ago.-26														
				PROX. CUMPLIMIENTO		TIEMPO REMANENTE										
ITEMS	DESCRIPCION	REF.	PARTE No.	SERIE No.	TRABAJO A REALIZAR	HORAS	DIAS	HORAS ACF	HORAS COMP	FECHA	HORAS	FECHA	HORAS	DIAS	OT ARCHIVO CUMPLIMIENTO	
	Periodic replacement of main landing gear rod ends.	SB-1233C			Reemplazo	3000:00		5130:00		9-dic.-13	8130:00		364:02		OT-9510	
95	TARJETA ESPECIAL 400 HORAS (1000hrs)	M.S. Tabla III-1 B.17			Inspeccion	1000:00		7590:03		15-sep.-25	8590:03		824:05		Aviocesar OT AVI-2025-058	
96	TARJETA ESPECIAL 2 AÑOS	M.S. Tabla III-1 F.24 MS. Seccion 9			Inspeccion		730	7590:03		20-ago.-25		20-ago.-27		379	Aviocesar OT AVI-2025-056	
97	TARJETA ESPECIAL 3 AÑOS	RAC 4.6.3.19 MS. Seccion 9			Actualizar		1096	7197:45		9-mar.-24		10-mar.-27		219	Aviocesar OT2747-0732	
98	TARJETA ESPECIAL 300 HORAS	M.S. Tabla III-1 D.29			Inspeccion	300:00		6523:45		28-ago.-20	6823:45	inoperativo			Aviocesar OT2747-0529	
99	Bridas en "V" sistema de escape Motor # 1 y 2	M.S. Tabla III-1 C.08	557-369		ON. Condition, de acuerdo al SB 644E, tabla 1 pag 4	1000:00		7590:03		15-sep.-25					Aviocesar OT AVI-2025-058	
100	Front spar attachment bulkhead inspection	SB 1260A			Inspeccion	100:00		7688:18		24-ene.-26	7788:18		22:20		Aviocesar OT AVI-2026-085	